Smiths Medical Deutschland GmbH
Smiths Medical Österreich GmbH
Smiths Medical Schweiz AG
Technischer Service
Hauptstr. 45-47
D-85614 Kirchseeon
Telefon: +49 (0) 8091/551-224
Fax: +49 (0) 8091/551-220
service@smiths-medical.de

Spritzenpumpe PCA 3300

Ersatzteilliste

Ausgabedatum: August 2003

Spritzenpumpe Graseby 3300

Ersatzteilliste (Stand: August 2003)

Tabelle 1 zu Bild 1

Detail	Beschreibung	Artikel - Nummer	Preis in EURO*	Bemerkung
	Graseby Spritzenpumpe 3300	0128-0707		
1	Oberes Gehäuseteil (Kit) bestehend aus:	0128-0220-A	99,50	
	- Spritzengrößensensorhebel	0131-0214	20,00	
	- Spritzenhalteklemme	0128-0217	23,00	
2	Unteres Gehäuseteil komplett	0128-0226-A	105,00	
3	Folientastatur	0128-0095	127,00	
4	Gehäuseschraube, Kreuzschlitz	5001-0345	0,55	6 Schrauben notwendig
5	Abdeckhaube transparent	0128-0010	29,50	
6a	Drehachsen	0128-0016	3,00	2 notwendig
6b	Drehachsenlager	0128-0012	1,50	2 notwendig
6c	Circlip	5030-3010	1,50	2 notwendig
6d	Signalfahne	0128-0019	2,50	
6e	Kompressionsring	5050-0435	0,90	
7	Aufkleber ‚Kurzgebrauchsanweisung'	0128-0107-B	13,00	
7a	Gummifüße	0126-0028	1,90	2 Stück notwendig
8	Motor-/Getriebeeinheit	0131-0015	93,00	
9	Antriebsspindelkupplung			siehe Bild 4
10	Ölrückhaltescheibe	0127-0084	3,00	
11	Verschlußdruckerkennungseinheit	0131-0067	33,00	Kupplung, Hauptteil, Scheibe
12	Führungsrohr Spritzenantrieb	0127-0047	43,00	
13	Spritzenkolbenführung			siehe Bild 2
14	Signalfahne ‚Spritze fast leer'	0131-0122	7,50	Kit
	Signalfahne ‚Spritze fast leer' P-Version	0131-0041	3,75	Nicht im Bild, alte Version
	Signalfahen ‚Spritze fast leer' P-Version	0131-0121	3,75	Nicht im Bild, neue Version
15	Spritzenhalteklemme komplett	0128-0217	23,00	
16a	Spritzengrößensensorfeder	5752-0039	6,50	
16b	Clip Spire Typ 11560-11	5050-0430	0,90	
16c	Halteblech f. Spritzengrößensensor	0128-0048	13,50	
17	Hauptplatine	0128-0007	725,00	(beinhaltet 17a)
17a	Display Platine	0128-0151-A	225,00	
18	Netzteilplatine	0128-0013	85,00	
19	Transformator	0127-0030	75,00	Wechselspannungseingang

* Alle Preise zzgl. MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

20	Statussensorplatine 6 PIN Anschluß 5 PIN Anschluß	 0128-0090 0127-0015	 102,00 75,00	siehe Bild 5
21	Spritzengrößenerkennungseinheit	0128-0032	65,00	siehe Bild 6
22	Stangenbefestigung (Pole clamp) Verschluß Klemme (locking handle)	 0128-0136	 191,00	siehe Bild 3
23a	Signalfahne	0127-0019	5,00	
23b	Lagerschild Vierkantwelle	0127-0052-F	12,50	
24	Anschlußstutzen	0128-0076	7,50	
25	Luftdruckschalter PSF 100A-8C	4008-0420	75,00	
26				nicht verfügbar
27	Netzeingangskabel	0053-0646	29,50	
28a	Netzteilzuleitung	0053-0658	8,50	
28b	Steckverbindung Netzteil	3750-7270	3,00	
29	CYCLON Batterie	3420-2120	19,50	3 Stück notwendig
30	Zugentlastung Netzkabel	0127-0043	2,50	
31	Versorgungsleitung	0053-0680	15,00	
32	Bedienungsanleitung	0128-0108	13,00	nicht im Bild zu sehen
33	Serviceanleitung (Technical Service Manual)	 OOSM-0128	 90,00	nicht im Bild zu sehen
34	PC-Anschlußkabel	0053-0704-A	65,00	nicht im Bild zu sehen
35	Perfusor-Umbausatz	0131-0048	38,00	siehe Bild 7
36	Spritzengrößensensor Einstellkit	0131-0202	340,00	nicht im Bild zu sehen
37	PCA-Handauslöser komplett	0128-0078	95,10	nicht im Bild zu sehen
38	Cable Assy D Connector	0053-0657	36,00	
39	Motorklemmung	0127-0053	14,86	
-	PCA-Handauslöser Gummibalg Druckknopf Ersatzschlauch für Handauslöser	 0128-0083 0128-0081 0128-0088	 12,50 10,50 8,50	nicht im Bild zu sehen


Blick auf Pfeil A
7a
7
Bild 1
A
1
2
3
4
5
6a
6b
6c
6d
6e
8
9
10
11
12
13
14
15
16a
16b
16c
17
18
19
20
21
22
23a
23b
24
25
26
27
28a
28b
29
30
31
38
39
GM0109-B

Tabelle 2 zu Bild 2

Detail	Beschreibung	Artikel - Nummer	Preis in EURO*	Bemerkung
	Spritzenkolbenführung komplett	0131-0057	135,00	
1	Gehäuse mit Rohr (Antriebsklemme)	0127-0044-F	45,00	
2a	Klemmverriegelungszunge	0127-0036	2,00	
2b	Feder f. Verriegelungszunge	5752-0027	4,50	
2c	Sicherungsknopf	0127-0037-C	1,50	
2d	Konische Feder	0127-0100	7,50	
2e	Klemmabdeckplatte	0127-0045	5,50	
3	Mutterschloßhebel	0131-0042	29,50	siehe Bild 4
4	Spritzengrößenerkennungshebel	0131-0214	20,00	
5	Druckfeder LC-032C-7-MW	5752-0010	4,00	
6	Spirol Pin Type 2x12mm MDK	5028-2016	0,50	
7	Gelenkkörper	0127-0026	6,50	
8	Screw M4x16 C/SK SLT	5065-4500	0,75	
9	Screw M3x6 C/SK M/C ST	5065-3160	0,75	



Bild 2

* Alle Preise zzgl. MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Tabelle 3 zu Bild 3

Detail	Beschreibung	Artikel - Nummer	Preis in EURO*	Bemerkung
	Stangenbefestigung (Pole clamp – locking) komplett	0128-0136	191,00	siehe Bild 3
1	Handgriff	0127-0060	5,50	
2	Bodenbefestigungsplatte	0131-0074	27,50	
3	Sprengring	5030-5710	0,75	
4	Splint (3x26)	5028-3408	0,75	
5	Außensprengring	5030-4010	0,75	
6	Andruckplattenumbausatz bestehend aus	0131-0052	17,50	
	- Abschlusskappe	0127-0076	2,50	
	- Abstandshalter	0131-0064	3,50	
	- Abschlusshülse	0131-0063	5,50	
	- Schraube M3x12	5000-6445	0,95	
	- Schraube groß			
7	Schloßgehäuse PCA	0128-0018	10,50	
8	Schließzylinder komplett	0128-0025	25,50	
9	Öffnungseinheit für Spritzenabdeckung	0128-0360	24,50	
10				nicht verfügbar
11a	Rückwandverstärkung	0128-0118	8,00	
11b				nicht verfügbar
11c	Fangknopf	0128-0117	1,60	
11d	Screw M3x10 POZI CSK HD	5000-6317	0,75	
12	Sperrklinke	0128-0015	8,50	
13	Torx Bit	6880-1425	25,00	nicht im Bild zu sehen
14	Magnetbithalter	6880-1420	45,00	nicht im Bild zu sehen
15	Torsions Spring LTL025E1MW	5752-0420	4,50	
16				nicht verfügbar
17	Schlüssel für 3300	0128-0026	4,49	
18	Abschlusskappe	0127-0076	2,50	
19	Schraube Innentorx	5001-0250	1,00	
20	Grundkörper	0128-0134	110,00	

* Alle Preise zzgl. MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


Bild 3
9
17
See Detail A
7
See Detail B
20
12
15
5
4
1
See Detail B
3
18
19
2
11a
11b
11c
11d
Detail A
8
Detail B
6

Tabelle 4 zu Bild 4

Detail	Beschreibung	Artikel - Nummer	Preis in EURO*	Bemerkung
	Antriebsspindeleinheit			
1	Mutterschloßhebel	0131-0042	29,50	
2	Antriebsspindel	0127-0024	53,00	
3	Screw M4x16 C/SK SLT	5065-4500	0,75	
4	Madenschraube	5008-2975	0,75	
5	Justiermutter	0127-0057	12,00	
6	Feder	5752-0067	2,50	
7	Unterlegscheibe	0127-0029	5,00	
8	Gleitlager PEM-PAB-312	5708-1010	5,50	
9	Antriebsspindelkupplung	0127-0074-D	6,50	



Bild 4

GM0112-B

* Alle Preise zzgl. MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Tabelle 5 zu Bild 5

Detail	Beschreibung	Artikel - Nummer	Preis in EURO*	Bemerkung
	Statussensorplatine	0128-0090	102,00	



Bild 5

* Alle Preise zzgl. MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Tabelle 6 zu Bild 6

Detail	Beschreibung	Artikel - Nummer	Preis in EURO*	Bemerkung
	Spritzengrößenerkennungseinheit	0128-0032	65,00	



Bild 6

* Alle Preise zzgl. MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Tabelle 7 zu Bild 7

Detail	Beschreibung	Artikel - Nummer	Preis in EURO*	Bemerkung
-	Perfusor-Umbausatz bestehend aus:	0131-0048	38,00	
	- Perfusor Platte	0131-0073	16,50	
	- Distanzhülse	0131-0051	9,50	
	- ‚P'-Schild	0131-0065	6,00	
	- Signalfahne ‚Spritze fast leer' P-Version	0131-0121	3,75	



Bild 7

* Alle Preise zzgl. MwSt.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

FAX
Bestellschein

Smiths Medical Deutschland GmbH
Smiths Medical Österreich GmbH
Smiths Medical Schweiz AG
Technischer Service
Hauptstr. 45-47
D-85614 Kirchseeon
Telefon: +49 (0) 8091/551-224
Fax: +49 (0) 8091/551-220
service@smiths-medical.de

Bitte schicken Sie uns zu Ihren
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Stück	Artikel-Nummer	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis

Klinik: _____ Kunden-Nr. (falls bekannt):

Strasse: _____ _____

PLZ/Ort: _____ Besteller (Name / Abteilung):

_____

Datum: _____ Unterschrift: _____

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen:
Die gelieferte Ware bleibt bis zur endgültigen Bezahlung aller bisherigen und zukünftigen Rechnungen unser Eigentum. Unsere Rechnungen bitten wir unter Berücksichtigung unserer Zahlungsbedingungen zu regulieren. Preisänderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Bei Rechnungsbeträgen unter EURO 50.- erheben wir einen Mindermengenzuschlag von EURO 15.-